OEM SERVICES · IMPORT & VERIFICATION

BMW M5 Competition

M 520A · 2019 · 64.210 km · 164 puntos revisados

73
de 100

VEREDICTO	CORRECTO	LEVE	GRAVE	N/A	FOTOS
Recomendado con reservas	146	10	2	6	8

Datos del vehículo



MATRÍCULA DE EXPORTACIÓN
M 520A
Válida hasta el 20/12/2026

MARCA	MODELO	MOTORIZACIÓN	AÑO
BMW	M5 Competition	4.4 V8 625 CV	2019
KILOMETRAJE	**COMBUSTIBLE**	**TRANSMISIÓN**	**TRACCIÓN**
64.210 km	Gasolina	Automático	Trasera / xDrive
LLAVES	**MATRÍCULA**	**BASTIDOR**	**ESPESOR DE PINTURA**
2	M 520A	WBSJF0C5	104410 µm

Empresa e inspector

EMPRESA
OEM Services
642 804 212
import@oemservices.es

IO
INSPECTOR
Inspector OEM
Inspector
Launch X-431 PAD VII · Elcometer 456

FIRMA DEL INSPECTOR
Sin firma

Resumen del inspector

EJEMPLO. Coche cuidado, con mantenimiento oficial BMW al día y los kilómetros coherentes en todas las centralitas. Puerta delantera derecha repintada con masilla y discos delanteros al límite: negociar el precio o exigir la reparación antes de comprar.

A FAVOR	A TENER EN CUENTA	DOCUMENTACIÓN
Cristales sin incidencias	Puerta delantera derecha (grave)	ITV sin comprobar
Holguras y alineación sin incidencias	Discos delanteros (grave)	
Tornillería y sujeciones sin incidencias	Paragolpes delantero	

Vistas del vehículo


Frontal


Lateral izquierdo


Lateral derecho


Trasera

Checklist documental

Documentación revisada	Sí	Bastidor coincide	Sí
Kilometraje coherente	Sí	Libro de mantenimiento	Sí

Incidencias destacadas

29	**Puerta delantera derecha** · Pintura y espesores Masilla y pintura · 410 micras · Masilla y pintura bajo el barniz.	Foto adjunta	Grave
67	**Discos delanteros** · Ruedas, frenos y exterior Sustituir · Labio marcado y vibración al frenar.		Grave
01	**Paragolpes delantero** · Carrocería Dañado · Roce en la parte inferior.	Foto adjunta	Leve
07	**Aleta delantera derecha** · Carrocería Dañado · Pequeño bollo junto al paso de rueda.		Leve
24	**Paragolpes delantero** · Pintura y espesores Retoque · 118 micras · Retoque de pintura en la parte inferior.	Foto adjunta	Leve
27	**Aleta delantera derecha** · Pintura y espesores Retoque · 121 micras · Retoque localizado.		Leve
57	**Faro delantero izquierdo** · Ópticas Dañado · Picaduras en el cristal del faro.	Foto adjunta	Leve
64	**Neumáticos delanteros** · Ruedas, frenos y exterior Muy usado · Desgaste visible, 3 mm.		Leve
65	**Neumáticos traseros** · Ruedas, frenos y exterior Muy usado · Desgaste visible, 3 mm.		Leve
69	**Pastillas delanteras** · Ruedas, frenos y exterior Muy usado · Desgaste visible.		Leve
78	**Volante** · Interior · desgaste Desgastado · Brillo en la zona de agarre.		Leve
79	**Asiento del conductor** · Interior · desgaste Desgastado · Desgaste en el lateral de entrada.		Leve

Detalle por bloques

Cada punto incluye su número, la observación del inspector, si tiene foto y su estado.

Carrocería

13 puntos · 2 incidencias

01	**Paragolpes delantero**	Dañado · Roce en la parte inferior.	Foto	Leve
02	**Capó**	Impecable		Correcto
03	**Techo**	Impecable		Correcto
04	**Portón trasero**	Impecable		Correcto
05	**Paragolpes trasero**	Impecable		Correcto
06	**Aleta delantera izquierda**	Impecable		Correcto
07	**Aleta delantera derecha**	Dañado · Pequeño bollo junto al paso de rueda.		Leve
08	**Puerta delantera izquierda**	Impecable		Correcto
09	**Puerta delantera derecha**	Impecable		Correcto
10	**Puerta trasera izquierda**	Impecable		Correcto
11	**Puerta trasera derecha**	Impecable		Correcto
12	**Aleta trasera izquierda**	Impecable		Correcto
13	**Aleta trasera derecha**	Impecable		Correcto

Cristales

7 puntos · 0 incidencias

14	**Parabrisas**	Original		Correcto
15	**Luna trasera**	Original		Correcto
16	**Ventanilla delantera izquierda**	Original		Correcto
17	**Ventanilla delantera derecha**	Original		Correcto
18	**Ventanilla trasera izquierda**	Original		Correcto
19	**Ventanilla trasera derecha**	Original		Correcto
20	**Fechas de fabricación de cristales**	Coherente		Correcto

Pintura y espesores

15 puntos · 3 incidencias

21	**Capó**	Original · 108 micras		Correcto
22	**Techo**	Original · 112 micras		Correcto
23	**Portón trasero**	Original · 104 micras		Correcto
24	**Paragolpes delantero**	Retoque · 118 micras · Retoque de pintura en la parte inferior.	Foto	Leve
25	**Paragolpes trasero**	Original · 115 micras		Correcto
26	**Aleta delantera izquierda**	Original · 110 micras		Correcto
27	**Aleta delantera derecha**	Retoque · 121 micras · Retoque localizado.		Leve
28	**Puerta delantera izquierda**	Original · 109 micras		Correcto

29	**Puerta delantera derecha**	Masilla y pintura · 410 micras · Masilla y pintura bajo el barniz.	Foto	Grave
30	**Puerta trasera izquierda**	Original · 113 micras		Correcto
31	**Puerta trasera derecha**	Original · 111 micras		Correcto
32	**Montante B izquierdo**	Original · 106 micras		Correcto
33	**Montante B derecho**	Original · 107 micras		Correcto
34	**Aleta trasera izquierda**	Original · 114 micras		Correcto
35	**Aleta trasera derecha**	Original · 112 micras		Correcto

Holguras y alineación

10 puntos · 0 incidencias

36	**Capó y paragolpes**	Correcta	Correcto
37	**Puertas lado izquierdo**	Correcta	Correcto
38	**Puertas lado derecho**	Correcta	Correcto
39	**Aleta delantera izquierda y capó**	Correcta	Correcto
40	**Aleta delantera derecha y capó**	Correcta	Correcto
41	**Portón y paragolpes trasero**	Correcta	Correcto
42	**Aletas traseras y portón**	Correcta	Correcto
43	**Puerta trasera izquierda y aleta**	Correcta	Correcto
44	**Puerta trasera derecha y aleta**	Correcta	Correcto
45	**Marcos de puertas y techo**	Correcta	Correcto

Tornillería y sujeciones

11 puntos · 0 incidencias

46	**Bisagras y cierre del capó**	Original	Correcto
47	**Aletas delanteras**	Original	Correcto
48	**Copela izquierda**	Original	Correcto
49	**Copela derecha**	Original	Correcto
50	**Bisagras puertas delanteras**	Original	Correcto
51	**Pilotos traseros**	Original	Correcto
52	**Bisagras puertas traseras**	Original	Correcto
53	**Bisagras del portón**	Original	Correcto
54	**Soporte de paragolpes delantero**	Original	Correcto
55	**Frente y travesaño**	Original	Correcto
56	**Soporte del radiador**	Original	Correcto

Ópticas

7 puntos · 1 incidencias

57	**Faro delantero izquierdo**	Dañado · Picaduras en el cristal del faro.	Foto	Leve
58	**Faro delantero derecho**	Impecable		Correcto
59	**Piloto trasero izquierdo**	Impecable		Correcto
60	**Piloto trasero derecho**	Impecable		Correcto
61	**Antinieblas**			N/A
62	**Intermitentes laterales**	Impecable		Correcto
63	**Fechas de fabricación de ópticas**	Coherente		Correcto

Ruedas, frenos y exterior

14 puntos · 4 incidencias

64	**Neumáticos delanteros**	Muy usado · Desgaste visible, 3 mm.	Leve
65	**Neumáticos traseros**	Muy usado · Desgaste visible, 3 mm.	Leve
66	**Llantas delanteras**	Impecable	Correcto
67	**Discos delanteros**	Sustituir · Labio marcado y vibración al frenar.	Grave
68	**Llantas traseras**	Impecable	Correcto
69	**Pastillas delanteras**	Muy usado · Desgaste visible.	Leve
70	**Discos traseros**	Nuevo	Correcto
71	**Pastillas traseras**	Nuevo	Correcto
72	**Tuerca antirrobo delantera**	Presente	Correcto
73	**Rueda de repuesto o kit**		N/A
74	**Tapa y tapón de combustible**	Impecable	Correcto
75	**Tuerca antirrobo trasera**		N/A
76	**Latiguillos de freno**	Nuevo	Correcto
77	**Fechas de fabricación de neumáticos**	Coherente	Correcto

Interior · desgaste

8 puntos · 2 incidencias

78	**Volante**	Desgastado · Brillo en la zona de agarre.	Leve
79	**Asiento del conductor**	Desgastado · Desgaste en el lateral de entrada.	Leve
80	**Pomo del cambio**	Impecable	Correcto
81	**Asiento del acompañante**	Impecable	Correcto
82	**Asientos traseros**	Impecable	Correcto
83	**Moqueta y alfombrillas**	Impecable	Correcto
84	**Techo interior**	Impecable	Correcto
85	**Fechas de fabricación de cinturones**	Coherente	Correcto

Interior · funcionamiento

19 puntos · 0 incidencias

86	**Climatización**	Correcto	Correcto
87	**Elevalunas**	Correcto	Correcto
88	**Cierre centralizado**	Correcto	Correcto
89	**Multimedia**	Correcto	Correcto
90	**Cuadro de instrumentos**	Correcto	Correcto
91	**Retrovisores eléctricos**	Correcto	Correcto
92	**Cámara y sensores de aparcamiento**	Correcto	Correcto
93	**Bocina**	Correcto	Correcto
94	**Limpiaparabrisas**	Correcto	Correcto
95	**Cinturones de seguridad**	Correcto	Correcto
96	**Freno de mano**	Correcto	Correcto
97	**Calefacción de asientos**	Correcto	Correcto
98	**Techo solar**		N/A
99	**Asientos eléctricos**	Correcto	Correcto
100	**Mandos del volante**	Correcto	Correcto
101	**Navegador**	Correcto	Correcto
102	**Tomas USB y carga**	Correcto	Correcto
103	**Luces interiores**	Correcto	Correcto
104	**Llave y arranque sin llave**	Correcto	Correcto

Luces

5 puntos · 0 incidencias

105	**Cortas y largas**	Correcto	Correcto
106	**Intermitentes**	Correcto	Correcto
107	**Luces de freno**	Correcto	Correcto
108	**Marcha atrás**	Correcto	Correcto
109	**Luz de matrícula**	Correcto	Correcto

Olor del habitáculo

1 puntos · 0 incidencias

110	**Olor general**	Limpio	Correcto

Motor

13 puntos · 0 incidencias

111	**Ruido en ralentí**	Correcto	Correcto
112	**Arranque en frío**	Correcto	Correcto
113	**Fugas de aceite de motor**	Ninguna	Correcto
114	**Nivel de aceite**	Correcto	Correcto

115	**Humo del escape**	Correcto	Correcto
116	**Fugas de refrigerante**	Ninguna	Correcto
117	**Nivel de refrigerante**	Correcto	Correcto
118	**Líquido de frenos**	Correcto	Correcto
119	**Batería de 12 V**	Correcto	Correcto
120	**Fugas en turbo y admisión**	Ninguna	Correcto
121	**Fugas en caja de cambios**	Ninguna	Correcto
122	**Fugas en dirección**	Ninguna	Correcto
123	**Fugas de combustible**	Ninguna	Correcto

Kilometraje

3 puntos · 0 incidencias

124	**Kilometraje e historial de mantenimiento**	Coherente	Correcto
125	**Desgaste interior acorde a los km**	Coherente	Correcto
126	**Km registrados en las centralitas**	Coherente · Los km de todas las centralitas coinciden con el cuadro.	Correcto

Bajos

9 puntos · 0 incidencias

127	**Óxido en bajos**	Ninguno	Correcto
128	**Óxido en estribos**	Ninguno	Correcto
129	**Óxido en pasos de rueda**	Ninguno	Correcto
130	**Fugas bajo el motor**	Ninguna	Correcto
131	**Suspensión y silentblocks**	Nuevo	Correcto
132	**Óxido en el escape**	Ninguno	Correcto
133	**Óxido en subchasis**	Ninguno	Correcto
134	**Fugas en diferencial y transmisión**	Ninguna	Correcto
135	**Sujeciones del escape**	Original	Correcto

Diagnosis electrónica

1 puntos · 0 incidencias

136	**Diagnosis electrónica**	Sin errores · Sin errores activos ni históricos en ninguna centralita.	Correcto

Prueba en carretera

24 puntos · 0 incidencias

137	**Arranque y ralentí**	Correcto	Correcto
138	**Temperatura del motor**	Correcta	Correcto
139	**Respuesta del acelerador**	Correcto	Correcto
140	**Entrega de potencia y turbo**	Correcto	Correcto
141	**Cambio de marchas**		N/A

142	**Embrague**		N/A
143	**Cambio automático**	Suave	Correcto
144	**Ruidos de transmisión**	Correcto	Correcto
145	**Frenada suave**	Correcta	Correcto
146	**Frenada fuerte**	Correcta	Correcto
147	**Freno de mano en pendiente**	Correcta	Correcto
148	**ABS y control de estabilidad**	Correcto	Correcto
149	**Dirección en recta**	Correcta	Correcto
150	**Dirección en curva**	Correcta	Correcto
151	**Holgura de la dirección**	Correcta	Correcto
152	**Suspensión en baches**	Correcto	Correcto
153	**Ruidos de rodadura**	Correcto	Correcto
154	**Vibraciones a velocidad**	Correcto	Correcto
155	**Control de crucero**	Correcto	Correcto
156	**Asistentes de conducción**	Correcto	Correcto
157	**Climatización en marcha**	Correcto	Correcto
158	**Cuadro sin avisos**	Correcto	Correcto
159	**Ordenador de a bordo**	Correcto	Correcto
160	**Fugas tras la prueba**	Ninguna	Correcto

Documentación

4 puntos · 0 incidencias

161	**TÜV**	Lleva	Correcto
162	**Libro de mantenimiento físico**	Lleva	Correcto
163	**Libro de mantenimiento digital**	Lleva	Correcto
164	**COC**	Lleva	Correcto

Galería fotográfica

Fotos de los puntos con incidencias. En el portal del cliente se pueden ampliar.



29 · Puerta delantera derecha Grave



01 · Paragolpes delantero Leve



24 · Paragolpes delantero Leve



57 · Faro delantero izquierdo Leve

Alcance del informe

INFORME DE EJEMPLO con datos ficticios, publicado en oemservices.es para mostrar cómo es el informe que recibe el cliente. Un informe real refleja el estado del vehículo en la fecha y el kilometraje indicados, según una inspección visual, funcional y de diagnosis electrónica sin desmontaje, y no sustituye a una garantía mecánica.